

Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автовокзал г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 2) – с. Никольское Сакмарского района Оренбургской области (остановка «Психоневрологический интернат»).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта (м):

- расстояние до объекта от остановки транспорта (м): 100 м;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
- перекрестки: нет.

Доступность учреждения	Доступно для инвалидов с нарушением слуха (Г), зрения (С), передвигающихся на коляске (К), с нарушением опорно-двигательного аппарата (О)
Пути движения к учреждению (от остановки транспорта)	ДП-В
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
Парковка автотранспортных средств инвалидов	Есть
Вход (входы) в здание	ДЧ-В
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)

Приложение N 2

к постановлению

Правительства области

от 9 июня 2014 г. N 381-п

(с изменениями от 31 октября 2016 г.)

Утверждаю

Руководитель организации

«21» сентября 2018 г.

**Анкета
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: Жилой корпус со столовой, объект социальной защиты населения.

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 841,5 кв. м.

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1959 г., последнего капитального ремонта: _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - _____, капитального – 01.08.2021 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Сакмарский психоневрологический интернат», краткое наименование - ГБУСО «Сакмарский ПНИ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

1.7.1. Официальный сайт: ipnsk.msr.orb.ru, тел.: 83533123117.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое):

Оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство социального развития Оренбургской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33, тел.: 8 (3532) 77-03-03, 77-57-47.

Официальный сайт: www.msr.orb.ru.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Социальная защита населения.

2.2. Виды оказываемых услуг: Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

60 койко-мест.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА): да/нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автовокзал г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 2) – с. Никольское Сакмарского района Оренбургской области (остановка «Психоневрологический интернат»), наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*)
----------	-------------------------------------	--

1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

"ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

"ВНД" - не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта).

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

**) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности Оренбургской области согласовано

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Хвостов А.Н. 8 35331 23 117
(инициалы, фамилия, номер телефона)

Приложение N 3

к постановлению Правительства области
от 9 июня 2014 г. N 381-п

**Акт
обследования объекта социальной инфраструктуры
N 1**

Сакмарский район
наименование муниципального образования
Оренбургской области

« 21 » декабря 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Жилой корпус со столовой, объект социальной зашиты населения.

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 841,5 кв. м.

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1959 г., последнего капитального ремонта: _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального – 01.08.2021 г.

1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Сакмарский психоневрологический интернат».
краткое наименование - ГБУСО «Сакмарский ПНИ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4,
тел.: 8 (35331) 23 117.

1.7.1. Официальный сайт: ipnsk.msr.orb.ru, тел.: 8 35331 23 117.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте.

Дополнительная информация: социальное обслуживание населения в стационарной форме.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автовокзал г. Оренбург (автовокзал расположен по адресу: г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 2) – с. Никольское Сакмарского района Оренбургской области (остановка «Психоневрологический

интернат»); наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*)
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**)	Приложение	
			N на плане	N фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1,2,3,9 (план № 1)	1,2,3,4,5
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1,2,3	6,7,8,9
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)	4,5,6,7	10,11,12, 13,14,15, 16
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)	8	17,18
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	9,10	19,20, 21,22
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У)	11	13,14, 15,23
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	1,2,3,9	1,2,3,4,5

**) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У).

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается.
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

**) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 01.08.2021 г.

В рамках исполнения государственной программы РФ «Доступная среда»

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии

(полное наименование комиссии по координации

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (прилагается):

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Оренбургской области: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту - на 2 л.
2. Входа (входов) в здание - на 1 л.
3. Путей движения в здании - на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта - на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений - на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте - на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте - на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы: Заместитель директора по административной
части А.Д. Третьяк

(должность, инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы:

Старшая медицинская сестра А.А. Таганова

(должность, инициалы, фамилия)

Старшая медицинская сестра Н.И. Лебеяднцева

(должность, инициалы, фамилия)

Старшая медицинская сестра М.В. Казанкина

(должность, инициалы, фамилия)

Специалист по охране труда Д.В. Есин

(должность, инициалы, фамилия)

Юрисконсульт Е.В. Китова

(должность, инициалы, фамилия)

Представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Сакмарской местной организации
ВОИ В.П. Романова

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

Представители организации,
расположенной на объекте:

Директор А.Н. Хвостов

(должность, инициалы, фамилия)

Заместитель директора по медицинской части
Ю.В. Ванюков

(должность, инициалы, фамилия)

Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 20 ____ г.

(протокол от ____ N ____)

комиссией _____ (наименование).

Приложение № 1

к Акту обследования ОСИ № 1 от 21.12.2018 г.
к паспорту доступности ОСИ N 1
от «21» декабря 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Жилой корпус со столовой. Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть	-	1,2	-	Все	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	3,4,5	-	Все	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	- беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию; - информационная поддержка на всех путях движения МГН; - возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения); - наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; - организация мест отдыха на участке (рекомендуется).						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории прилегающей к зданию	ДП-В	-	3,4,5	Не нуждается

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ N 1
к паспорту ОСИ № 1
от «21» декабря 20 18 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Жилой корпус со столовой, Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	Нет	1	9	-	Все	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2	6,7	-	Все	-	-
2.4.	Дверь (входная)	Есть	3	7,8	-	Все	-	-
2.5.	Тамбур	Нет	-	-	Отсутствие тамбура	Все	Приведение в соответствие с СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	- как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; - гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; - выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-В	1,2,3	6,7,8,9	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ N 1

к паспорту ОСИ № 1

от « 21 » декабря 20 18 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Жилой корпус со столовой, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул.

Почтовая, 4.

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	4	10	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, отсутствие поручней	Все	Приведение в соответствие с СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	Есть	5	11	Отсутствие поручней на стене, рельефных обозначений этажей	Все	Приведение в соответствие с СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	Есть	6	12	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	7	13,14, 15,16	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	- определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения; - гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; - выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола - зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г,У)	4,5,6,7	10,11,12, 13,14,15, 16	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (ПП)
к Акту обследования ОСИ N 1
к паспорту ОСИ № 1
от «21» декабря 20 18 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Есть	8	17,18	Отсутствие универсальных жилых мест	Все	Приведение в соответствие с СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (Жилые помещения)	ДЧ-И(О,Г,У)	8	17,18	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ N 1

от « 21 » декабря 20 18 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Жилой корпус со столовой. Оренбургская область. Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	Есть	9	19,20,21	Отсутствие универсальной кабины, поручней	Все	Приведение в соответствие с СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
5.2.	Душевая/ванная комната	Есть	9	21	Не работает	Все	Приведение в соответствие с СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	10	22	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных; - в общественных зданиях; - производственных зданиях; - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более); Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине; - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола. Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами); - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	9,10	19,20, 21,22	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ N 1

к паспорту ОСИ № 1

от «21» декабря 20 18 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Жилой корпус со столовой, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	Есть		13,14, 15,23	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ	Все	Приведение в соответствие с нормами СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
6.2.	Акустические средства	Есть	11	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ	Все	Приведение в соответствие с нормами СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт
6.3.	Тактильные средства	Нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ	Все	Приведение в соответствие с нормами СП 59.13330.2016	Капитальный ремонт

Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ; Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации; Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.; Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.); Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
-------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(Г,У)	11	-	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение N 4
к постановлению
Правительства области
от 9 июня 2014 г. N 381-п
(с изменениями от 31 октября 2016 г.)

Утверждаю
Руководитель
"31" октября 2018 г.

**Паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилой корпус со столовой, объект социальной защиты населения.
- 1.2. Адрес местонахождения объекта: 461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 841,5 кв. м.
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1959 г., последнего капитального ремонта – _____.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального – 01.08.2021 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Сакмарский психоневрологический интернат», краткое наименование – ГБУСО «Сакмарский ПНИ».

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Никольское, ул. Почтовая, 4.

1.7.1. Официальный сайт: ipnsk.msr.orb.ru, тел.: 8 35331 23 117.

- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое):

Оперативное управление.

- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство социального развития Оренбургской области.

- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33, тел.: 8 (3532) 77-03-03, 77-57-47, официальный сайт: www.msr.orb.ru.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Социальная защита населения.

2.2. Виды оказываемых услуг: Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

60 койко-мест.

2.7. Участие в исполнении ИПРА: да/нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автовокзал г. Оренбург (г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 2) – с. Никольское Сакмарского района Оренбургской области (остановка «Психоневрологический интернат»), наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): _____.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*)
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД":

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

"ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

"ВНД" - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О.Г.У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**)
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого	Капитальный ремонт

	посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

**) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 01.08.2021 г.
в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».
(наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с Министерством социального развития Оренбургской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области, дата*):

(наименование сайта, портала)


*) Заполняется сотрудником комплексного центра социального обслуживания населения.

5. Особые отметки



Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "21" декабря 20 18 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "21" декабря 20 18 г.

Пандус 1



План 2-го этажа здания
«Жилой корпус со столовой»



Результаты фотофиксации на объекте

№ фото	Фотография
1	
2	
3	
4	

5



6



7



8




9



10



11



12



13



14



15



16



17	 A photograph of a dormitory room. Several beds with patterned covers are arranged in the room. There are two large arched windows on the back wall. A wooden floor is visible. A person's legs are visible on one of the beds in the foreground.
18	 A photograph of a dormitory room. There are several beds with patterned covers. A wooden cabinet is visible on the left. A television is mounted on the wall. Large windows with white curtains are on the right wall.
19	 A photograph of a bathroom. There are four white toilets in a row, each with a metal handrail. The walls are covered in light-colored square tiles. A window is visible on the right wall.
20	 A photograph of a bathroom. There are four white sinks in a row. Above each sink is an oval mirror. The walls are covered in light-colored square tiles.

21



22



23

